

	am	TOP
VA	04.06.13	
FA		


3.6.2013

Anfrage

Bundesstraße 3, Ortsumgehung Celle

Radwegführung im Bereich der Kreuzung mit der Burgstraße / Celler Weg

Die Radwegverbindung wurde westlich (rechts auf dem Foto) der Brücke auf der tiefliegenden Wiese angelegt. Beim aktuellen Hochwasser ist der Radweg unpassierbar. Die Fahrradfahrer (Schüler) müssen weite Umwege fahren, weil auch die Fischerstraße gesperrt ist. Es bleibt nur der Wederweg.



Hier stellt sich die Frage, warum der Radweg nicht auf der anderen Seite der Brücke hergestellt worden ist? Wir bitten darum, zu prüfen, ob die Situation für die Fußgänger und Fahrradfahrer noch verbessert werden kann, z.B. durch Verlegung des Radweges. Des weiteren gibt es Beschwerden darüber, dass der Radweg nur mit sehr groben Schotter befestigt worden ist. Auch hier muss nachgebessert werden, wenn dem so ist. Z.Z. kann das nicht geprüft werden.

Rentsch

Fraktionsvorsitzender